





- | | |
|--------------------|---|
| Roboty elewacyjne: | 1. Wymina stłuszczenie elewacji <i>drzewojaj</i> |
| | 2. Wymina stłuszczenie elewacji <i>drzewojaj</i> |
| | 3. Wymina pokłódników na nowe z blachy stalowej cynkowanej gal. 0,55mm. |
| | 4. Wymina kratki wentylacyjnych na nowe z blachy stalowej cynkowanej gal. 0,55mm. |
| | 5. Wymina tylny i tył spadozłaz na nowe z blachy stalowej cynkowanej gal. 0,55mm. |
| | 6. Przeciężenie tyłu elewacyjnych. |
| | 7. Wzmocnienie wszystkich nadproży wg |
| | 8. Wznowienie docieplenia ścian |
| | 9. Wznawianie strygielania 3 x 30 g. 14cm. |
| | 10. Wykonanie tylnym mineralnym |
| | 11. Wykonanie docieplenia całego wraz z |
| | 12. Wykonanie izolacji pionowej ścian. |
| | 13. Remont deszczu nad wejściem elewacja |
| | 14. Remont schodów wejściowych do budynku |
| | 15. Remont elewacji na piętrze (elewacja E-2). |
| | 16. Remont elewacji na piętrze (elewacja E-2). |
| | 17. Remont instalacji ogólnowej. |

Legenda:

	nawierzchnia betonowa
	nawierzchnia z płyt betonowych
	ściana do wyburzenia

Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie
Stan elewacji na grudzień 2016r.



Nazwa inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku

Nr działki ewid. 108 obręb 06-03 kategoria budynku IX

Gmina Milanówek
z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

mgr inż. Leszek Biedron, nr 157/02
mgr inż. Dariusz Cyra, M62/0009/POK0/09
mgr inż. Dominika Marla
Asystent
Tytuł zawodowy:

ELEVACJE E-1, E-2, E-3, E-4

Data: 14 stycznia 2016 r.	skala 1:100	Rys. nr A2
---------------------------	-------------	------------