


ZAKRES PRAC NA DACHU:

1. Remont kominów
2. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych
3. Docieplenie dachu styropapą EPS 100 λ 38 gr. 25cm wraz z remontem dachu części niższej budynku
4. Wymiana pokrycia dachu na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm części wyższej budynku
5. Remont instalacji ogromowej



Legenda:



pokrycie z papy



pokrycie z blachy

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Istniejące poszycie dachowe zdemontować przed
przystąpieniem do wykonywania docieplenia.
h_{st} - średnia wysokość komina mierzona od dołu
czapy do połaci dachu

Nazwa inwestycji		
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku Nr działki ewid. 108 obręb 06-03 kategoria budynku IX		
Inwestor		
Gmina Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek		
Generalny Projektant		
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra, MAZ/0003/POC/09	
Asystent	mgr inż. Dominika Maria	
Tytuł rysunku:		
RZUT DACHU		
Data: 14 stycznia 2016 r.	skala 1:100	Rys. nr A4